

Пояснительная записка

19.08.2017 года бригада, которая занимается ремонтом крыши, сняла старый шифер полностью со всей крыши клуба, на потолке находится земля. В ночь с 19.08.2017г. на 20.08.2017г и весь день шел проливной дождь, в это время одна сторона крыши, со стороны центрального входа в клуб была накрыта металлическим профлистом шоколадного цвета.

В ночь с 22.08.2017 на 23.08.2017г снова шел дождь. При этом крыша не была накрыта даже пологом, в тех местах, где отсутствует покрытие профлистом. На момент осмотра 23.08.2017г в 9-00 часов в помещении клуба потолок протек, полы на сцене и диваны в зрительном зале мокрые, с потолка капала вода, на полу лужи воды, декоративное оформление потолка отошло от самого потолка. В комнате, где хранятся муз. аппаратура и костюмы на полу была вода, на стенах обои мокрые.

Обо всем выше изложенном был поставлен в известность глава Большесырского сельсовета Н.А.Козариз, после чего 23.08.2017 г, около 10-00 часов приехали представители администрации Балахтинского района и субподрядчик Третьяков Сергей.

Осмотрев помещение клуба после дождей и раскрытой крыше, рекомендовали вызвать инженера ПТО «Служба заказчика» Канаева В.В.

По прибытии в клуб 23.08.2017г около 14-00 часов Канаев В.В. осмотрел помещение клуба и крышу (залез на крышу) и пояснил, что земля, находящаяся на потолке мокрая, но ничего страшного в этом нет, высохнет.

Руководитель проекта

 Л.М. Зыкова